



Drenažo rinktuvos Nr. 1-ū d-125 mm t. pk. 0+00-0+70 neveikia, vanduo srūva dirvos paviršiumi bei kaupiasi lomoje.
Pagal MTR 1.12.01:2008 58 str. gedimas atitinka avarinės drenažo buklei - gedimas turi būti pašalintas nedelsiant.

**Vanduo veržiasi iš sulūžusio
rinktuvo ir srūva dirvos
paviršiumi.**

Eil. Nr	x koord	y koord	Pastabos
1	6085733,21	587635,31	Žiotis (v.v. - 153,86), patvenka
2	6085760,34	587650,29	Fontanuoja (ž.p. - 156,06)
3	6085779,70	587680,90	Fontanuoja (ž.p. - 157,27)
4	6085737,67	587627,73	Griovys patvenktas - v.h. - 153,92
5	6085669,57	587670,29	Griovys patvenktas - v.h. - 153,76
6	6085665,93	587671,46	Griovio būklė gera - v.h. 153,43
7	6085715,11	587644,77	Pralaidos įtekėjimas - v.h. - 153,83, g.d. - 153,33

ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽUM [2015-2019] koord. sist.: LKS-94 0 3 6 12 Meters 1:500