



Sutartiniai ženklai

- Sklypų ribos
Užlietas plotas - 0,4 ha
- Tyrimo vietas
- Rinktuvas fontanuoja
 - Žiotis - parvežta
 - Dirbtinė kliūtis
 - Upės dugnas
 - Tyrimo vietas
 - Upės dugnas

1:1 000 000

MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEK TINĖ MEDŽIAGA
Nemėžio k.v. mel. proj. Nr. 7 1987 m.

Drenažo rinktuvas Nr. 37-a d-200 mm t. pk. 0+00-1+24 neveikia, vanduo srūva dirvos paviršiumi bei kaupiasi lomoje. Pagal MTR 1.12.01:2008 58 str. gedimas atitinka avarinės drenažo būklei - gedimas turi būti pašalintas nedelsiant.



Nemėžio sen.

Nemėžis k.v.
Daržininkų k.

Žemės ūkio skyriaus
vedėjas
Ruslan Narimėnas
2024-04-05

Pk. 1+19 vanduo veržiasi iš
sulūžusio rinktuvo ir srūva
dirvos paviršiumi.

Rinktuvo Nr. 37-a (t.pk. 0+00-1+24) tyrimų rezultatas

Eil. Nr.	x koord	y koord	Pastabos
1	6055897,4	588277,76	Vanduo veržiasi iš sulūžusio drenažo rinktuvo (pk. 1+19).
2	6055963,6	588178,79	Žiotis (z-176,49(LAS07)) - 0,4 m po vandeniu. Griovio dugnas 176,21 (LAS07)
3	6055944,4	588159,61	Dirbtinė kliūtis (akmenų metinis - 176,35 (LAS07)) - vandens paėmimui.
4	6055942,8	588156,63	Upės dugnas - 176,10 (LAS07).
5	6055932	588145,49	Dirbtinė kliūtis (akmenų metinis - 176,14 (LAS07)) - vandens paėmimui.
6	6055923,8	588138,66	Upės dugnas - 175,79 (LAS07).