

MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTINĖ MEDŽIAGA
Maišiagalos k.v. mel. proj. Nr. 10 1980 m.



Sutartiniai ženklai

- Drenažo tyrinėjimo vietas
- Užmiškės plotas
- Nusausinta drenažu
- Nusausinta gioviais



Rinktuvas Nr. 69-a (d-250 mm)
pk. 6+18 geros būklės, švarus.



Užlietas plotas (0,2 ha)



Rinktuvas Nr. 69-a (d-200 mm)
pk. 8+15 fontanuuoja.



Vandens nuleistuvai (pk. 8+24) po vandeniu - neveikia.
Iš melioracijos griovio Gr. A vanduo
srūva žemės paviršiumi.

Žemės ūkio skyriaus
vedėjas
Ruslan Narunec
2023-03-10

Drenažo rinktuvas Nr. 69-a d-200 mm tp. pk. 6+97-8+24 neveikia, vanduo srūva dirvos paviršiumi bei kaupiasi lomoje. Užlietas 0,2 ha plotas.
Pagal MTR 1.12.01:2008 58 str. gedimas atitinka avarinės drenažo būklės - gedimas turi būti pašalintas nedelsiant.