


MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTINĖ MEDŽIAGA
Rukainių k.v. mel. proj. Nr. 6 1975 m.



- Sutartiniai ženklai**
- Nusausinta drenazų
 - Nusausinta gioviais
 - Užlieti plotai

Rinktuvas Nr. 1-a-1 (d-100 mm) veikia. Vandens nuleistuvus F-0,5 be dangčio.

Rinktuvas Nr. 1-a (d-175 mm) pk. 5+95 fontanuoja, vanduo srūva paviršiumi.

Vanduo srūva paviršiumi.

Užlietas plotas

Drenažo žiotis sulūžusį, po sąnašomis, auga krūmai, atitrūkusi nuo rinktuvo, fontanuoja.

Virš žioties auga karklas. Rinktuvas Nr. 7-a neveikia.

Latakas t.pk 0+00-1+11 apaugęs tankiais krūmais. Grunto sąnašos iki 0,2 m.

Drenažo rinktuvas Nr. 1-a d-175 - 250 mm tp. pk. 1+15-1+45 ir 5+50-6+10 neveikia (fontanuoja) vanduo srūva dirvos paviršiumi bei kaupiasi lomoje. Pagal MTR 1.12.01:2008 58 str. gedimas atitinka avarinės drenažo būklei - gedimas turi būti pašalintas nedelsiant.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Ruslan Naručec
2023-03-23