





 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA					Objekto vieta: Vilniaus r., Bezdonių sen., Bezdonių k. (Bezdonių k.v. melioracijos projektas Nr. 6 1971/1987/2006 m.)		
					Projekto pavadinimas: Vilniaus r., Bezdonių sen. melioracijos griovio G-1-1 priežiūros darbai		
Atestato Nr	Pareig.	V. Pavardė	Parašas	Data	Melioracijos sttainio pavadinimai: Melioracijos griovys (1084 m) - G-1-1 (t.pk. 0+00-10+84)		Laida
S-550-PmAMT	Žemės ūkio sk. vedėjas	R. Narunec		2024-09-03			0
mg. dipl. Nr. 001583	Žemės ūkio sk. vyr. spec.	P. Kranauskas		2024-09-03	M 1:3000		Lapas
Etapas	Atsakingas: Žemės ūkio skyrius						Lapų
PRIEŽ.							1
						1	1